




# תיקון קוטר המוטות והאורך של הזפיה

## תיקון מספר מוטות



לא תקינו  
לא תאקו



פרט בלוק מפורט 1:20  
קוטר 50 ס"מ




תיקון

### טבלת בלונסאות

מספר	קוטר	אורך	מיקום
1	8	11.0	P1-P10
2	14	11.0	PM1-PM4
3	16	11.0	PW1A, PW1B

אז עמק של הבלונסאות אינו ספיי  
ונתון לצורך הערכת כמותית נבדק  
אזל העמק והסופי ירבע ע"י יונץ ביסוס  
והביצוע יאושר לאחר החתימה של היועץ



לתיקון	לפרוץ	למכרז	לביצוע
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
מספר תוכנית	מספר תוכנית	מספר תוכנית	מספר תוכנית
1	1	1	1
מספר תוכנית	מספר תוכנית	מספר תוכנית	מספר תוכנית
1	1	1	1
מספר תוכנית	מספר תוכנית	מספר תוכנית	מספר תוכנית
1	1	1	1
מספר תוכנית	מספר תוכנית	מספר תוכנית	מספר תוכנית
1	1	1	1